



Opel Astra

VIN: W0LPD8EU9E8031932

Generováno dne 07/17/2025



Naskenovat pro úplný report



Počet najetých kilometrů

✓ Vypadá to dobře



Právní status

✓ Vypadá to dobře



Poškození

✓ Vypadá to dobře



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v 11 zemích: +5

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:



Česko



Slovensko



Maďarsko



Itálie



Spojené státy



Litva



Švédsko



Dánsko



Slovinsko



Kanada



Rumunsko


Počet najetých kilometrů

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?



Poznámka

- Poslední známé kilometry: 112 959 km
- Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 143 331 km
- 26 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru	
04/2014	10 km
08/2014	4 590 km
10/2014	8 307 km
04/2015	17 768 km
10/2015	26 852 km
03/2016	37 590 km
06/2016	42 010 km
11/2016	49 829 km
04/2017	55 317 km
11/2017	62 000 km
04/2018	67 251 km
05/2018	69 171 km
09/2018	74 084 km

Záznamy tachometru	
04/2019	82 071 km
08/2019	85 338 km
11/2019	86 639 km
05/2020	90 032 km
09/2020	91 799 km
11/2020	93 043 km
05/2021	94 931 km
08/2021	96 261 km
12/2021	97 494 km
04/2022	98 831 km
05/2023	104 513 km
08/2023	106 888 km
04/2024	112 959 km

Právní status

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy
Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka

✓
○= Technická kontrola (STK) ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách

↺↻ Šrot ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Díky této sekci můžete zjistit, zda bylo vozidlo poškozeno nebo prověřeno z hlediska poškození, spolu se zaznamenanými odhady nákladů na opravu (pokud jsou k dispozici).

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy

znamy o škodách



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

✓ Nebyly zjištěny žádné problémy
Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?



Poznámka

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 127 376 Kč
- Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

Opel Astra dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v okolí, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

114 658 Kč

Průměrná cena

127 376 Kč

Nejvyšší cena

168 512 Kč

Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



Poznámka

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka

Opel



Model

Astra



Popis

Astra



Typ karoserie

Kombi



Modelový rok

2014



Objem hnacího ústrojí

1,4 l



Výkon pohonné jednotky

88 kW (118 hp)



Typ převodovky

Automatická



Umístění volantu

Volant vlevo



Popis motoru

ENG-4CYL 1.4L MFI

TURBO HO ALU (LUJ)



Kód motoru

A14NET -19EE1480

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

0

TRIM COLOUR SEAT JET BLACK



Černé čalounění sedadel

1

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK



Černé obložení dveří

10

INTERIOR TRIM CONFIG #1



Konfigurace čalounění interiéru č. 1

100

WIREL INT SR VOICE REC MUSICN



Bezdrátová integrace pro rozpoznávání hudby aktivované hlasem

101 SWITCH STEERING WHEEL HEATED

✦✦ Přidán spínač vyhřívaného volantu

103 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

✦✦ Vozidlo splňuje normy organizace ECE

105 PROVISION OPTIONS EUROPE

✦✦ Opce pro evropský trh

107 V.A. ASM STEERING COLUMN

✦✦ Sestava sloupku řízení pro vozidlo

109 V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

✦✦ Horizontální sestava předního zavěšení

110 V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

✦✦ Vertikální sestava předního zavěšení

112 V.A. ASM TYRES & WHEELS

✦✦ Montáž pneumatik a kol

114 GEARING CODE

✦✦ Kód převodu pro hnací ústrojí

116 EQUIP. RECEIVING UNIT RADIO

✦✦ Vybavení rádiové přijímací jednotky

118 CONVERSION NAME PLT 'ENERGY'

✦✦ Převodní štítek "Energy"

12 DRIVER'S SEAT HEIGHT ADJUSTER

✦✦ Nastavení výšky sedadla řidiče

14 ACTIVE FR SEAT HEAD RESTRAINTS

✦✦ Aktivní opěrky hlavy předních sedadel

16 WINDSHIELD TYPE TINTED

✦✦ Tónované čelní sklo pro snížení oslnění

18 RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT

✦✦ Zadní zádržný systém se 3 body

102 LUGG. CARR. ROOF POWDER COAT

✦✦ Střešní nosič zavazadel s práškovým nástřikem

104 PNL CNTR INSTR BLACK&PALLADIUM

✦✦ Přístrojová deska v černé a palladiové barvě

106 V.A. ASM COCKPIT

✦✦ Sestava kabiny pro vozidlo

108 V.A. ASM ROOF TRIM

✦✦ Sestava střešního obložení pro vozidlo

11 SEAT HEIGHT ADJUSTER

✦✦ Nastavení výšky sedadla pro přizpůsobení

111 V.A. ASM REAR SUSPENSION

✦✦ Sestava zadního zavěšení

113 VIN MODEL YEAR 2014

✦✦ Modelový rok 2014 Identifikační číslo vozidla

115 DELETION OF ENGINE BADGE

✦✦ Odstranění odznaku motoru

117 FREQUENCIES 433 MHZ

✦✦ Pracovní frekvence 433 MHz

119 SEAT ARRANGEMENT - 5 PASSENGER

✦✦ Uspořádání sedadel pro 5 cestujících

13 RESTRAINT PROVISIONS LATCH

✦✦ Ustanovení LATCH pro dětské zádržné systémy

15 WINDOW TYPE TINTED

✦✦ Tónovaná okna pro soukromí a ochranu před UV zářením

17 BREAKPOINT MY14.5

✦✦ Model: Breakpoint MY14.5

19 ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

✦✦ Funkce jednodotykového elektrického ovládání oken

2 MOLD DOOR INTR DUAL FOIL PIANO

✦ Interiér dveří s dvojitou fóliovou klavírní formou

21 AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE&ROOF

✦ Airbagy pro řidiče, spolujezdce, čelní, boční a střešní airbagy

23 ORNAMENT. INTR I/P JETBLACK

✦ Černé ozdoby interiéru

25 LAMP INTR RF DUAL READING

✦ Dvě čtecí lampičky v interiéru vpředu

27 LAMP INTR AMBIENT CONSOLE

✦ Okolní osvětlení konzoly

29 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

✦ Dvouzónová elektrická klimatizace

30 GERMANY-MANDATORY

✦ Vozidlo navržené pro německé předpisy

32 HANDLE O/S DR COLORED

✦ Barevné vnější kliky dveří

34 MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

✦ Světelně citlivé vnitřní zpětné zrcátko

36 INST.BLACK TRANSLUCENT RINGS

✦ Černé průsvitné kroužky na přístrojové desce

38 TRIM CLOTH WEGA/ATLANTIS VAR1

✦ Látkový interiér s čalouněním s názvem Wega a Atlantis varianta 1

4 EQUIP. PACKAGE CO2-REDUCTION

✦ Balíček zařízení zaměřený na snížení emisí CO2

41 AXLE RATIO FINAL DRIVE 4.18

✦ Převodový poměr na hnací nápravě 4,18

43 EMERALD GREEN

✦ Smaragdově zelená barva

20 VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

✦ Vozidlo typu osobního automobilu

22 LOAD COMPARTMENT LOAD COVER

✦ Kryt zavazadlového prostoru zadní části vozu

24 WASHER + WIPER BACK WINDOW

✦ Ostřikovače a stěrače zadních oken

26 PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

✦ Ruční vypnutí airbagu spolujezdce

28 WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

✦ Systém stěračů citlivých na vlhkost

3 INTERIOR TRIM JET BLACK

✦ Černé obložení interiéru

31 MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

✦ Barevné zrcátko s přední sluneční clonou

33 ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

✦ Nastavitelná loketní opěrka pro řidiče

35 MIRROR HOUSING PAINTED

✦ Lakovaný kryt zrcadla

37 MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL

✦ Elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s ručním sklápěním

39 TRIM DOOR CLOTH ATLANTIS

✦ Látkové obložení dveří s názvem Atlantis

40 IDENT EFFECT POINT CONTRL-BELT

✦ Identifikace kontroly bodu účinku bezpečnostního pásu

42 ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

✦ Elektronický stabilizační program pro bezpečnost

44 CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

✦ Vybavení podvozku přední vzpěry

45 CHASS. EQUIP RR AXLE WATT LINK

✦✦ Zadní náprava se systémem odpružení Watt Link

47 BRAKE PWR FRT&RR DISC ABS 15"

✦✦ Přední a zadní kotoučové brzdy vybavené systémem ABS

49 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

✦✦ Automatický elektronický tempomat

50 BATTERY LN3 12V 70AH 761 ENCCA

✦✦ 12voltová baterie s kapacitou 70 ampérhodin a studenou startovací kapacitou 761 ampérů.

52 HILL START ASSIST

✦✦ Asistenční funkce pro rozjezdy do kopce

54 POWER OUTLET TRUNK

✦✦ Napájecí zásuvka v zavazadlovém prostoru

56 ALTERNATOR-130 A

✦✦ 130A alternátor

58 LEFT HAND DRIVE

✦✦ Konfigurace vozidla s levostranným řízením

6 SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60

✦✦ Zadní sedadla dělená v poměru 40/60

61 MOLDING B/S UPPER BLACK

✦✦ Černá horní lišta na boku karoserie

63 TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR

✦✦ 6stupňová manuální převodovka

65 MAN.TILT TELESCOPING STEERING

✦✦ Ručně nastavitelný sklon a teleskopický sloupek řízení

67 EMISSION-SYSTEM EEC 09

✦✦ Emise v souladu s normami EHS

69 MODEL UPGRADE 02

✦✦ Aktualizace modelu verze 02

46 ENGINEERING YEAR 2014

✦✦ Inženýrský rok 2014

48 BRAKE PARKING POWER OPERATED

✦✦ Elektricky ovládaná parkovací brzda

5 SEAT FRONT BENCH WITH H/REST

✦✦ Přední lavicové sedadlo s opěrkou hlavy

51 HEATED FRONT SEATS

✦✦ Vyhřívání přední sedadla

53 CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY

✦✦ Zásuvka pro připojení elektrického příslušenství

55 HEATER DUCT RR (2ND POSN)

✦✦ Zadní topný kanál ve 2. poloze

57 START/STOP ENGINE CONTROL

✦✦ Ovládání spouštění a vypínání motoru

59 LOCAL PACKAGE

✦✦ Zahrnuje místní funkce balíčku

60 ENG-4CYL 1.4L MFI TURBO HO ALU

✦✦ 1,4l přeplňovaný hliníkový čtyřválec

62 TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

✦✦ Vybaveno manuální převodovkou

64 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

✦✦ Tříramenný volant potažený kůží

66 SPARE WHEEL FULL SIZE STEEL

✦✦ Ocelové rezervní kolo plné velikosti

68 POWER STEER NON VAR ELECTRIC

✦✦ Nevariabilní elektrický posilovač řízení

7 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

✦✦ Napínač bezpečnostních pásů pro větší bezpečnost

70 PERFORMANCE DECREASE LEVEL 1

✦✦ Snížení výkonnosti na úrovni 1

72 WHEEL 16X6.5 ALU DESIGN 1

✦✦ Designová kola z hliníkové slitiny o rozměru 16×6,5 ve stylu design 1

74 DAYT. RUNNING LAMPS SEP CAVITY

✦✦ Oddělená dutina pro denní světla

76 HEADLAMPS HALOGEN

✦✦ Halogenové světlomety pro lepší viditelnost

78 ORNAM. LETTER. "ECOFLEX" RR

✦✦ Zadní ozdobná písmena označující model EcoFlex

8 POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

✦✦ Elektricky ovládaná okna spolujezdce s funkcí expresního stahování a otevírání

81 HEADLAMP LEVELLING DEVICE

✦✦ Funkce vyrovnaní světlometů pro správné nastavení

83 MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT

✦✦ Vnitřní ambientní osvětlení s možností výběru z více barev

85 HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

✦✦ Automatické zapínání a vypínání tunelových světlometů

87 HORN SINGLE NOTE

✦✦ Jediný tón klaksonu pro zvukové upozornění

89 SPEAKER SYSTEM 7 PREMIUM

✦✦ 7 prémiových reproduktorů

90 INFORMATION-COMPUTER

✦✦ Palubní informační a počítačový systém

92 CONTROL STEERING WHEEL RADIO

✦✦ Ovládání rádia na volantu

94 INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC

✦✦ Jednobarevný grafický informační displej

71 TIRE 215/60R16 SL95VBWHW3 VAR1

✦✦ Rozměr pneumatiky 215/60R16 s rychlostním indexem 95V a černými stěnami s 3 různými typy dezénu

73 TURN SIGNAL LAMPS

✦✦ Směrová světla pro signalizaci

75 DAYT. RUNNING SEP. CAVITY LED

✦✦ Denní světla LED v samostatné dutině

77 FOG LAMP REAR

✦✦ Zadní mlhové světlo pro lepší viditelnost

79 CLOTH WEGA/ATLANTIS JET BLK

✦✦ Černý látkový interiér se vzorem Wega a Atlantis Jet

80 LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

✦✦ Zadní střešní svítidla

82 STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

✦✦ Bezpečnostní brzdové světlo umístěné uprostřed

84 SIGHT AND LIGHT PACK

✦✦ Balíček světel a světelných zdrojů

86 AUX IN CONNECTION

✦✦ Připojení pomocného vstupu

88 SPEEDOM. KM

✦✦ Zobrazení rychloměru v kilometrech

9 REAR ELECTRIC WINDOWS

✦✦ Elektricky ovládaná okna vzadu

91 ANTENNA SHORT ROOF RADIO

✦✦ Krátká střešní rádiová anténa

93 REAR PARKING SENSORS

✦✦ Parkovací senzory pro zadní část vozu

95 COLOUR INF DISPLAY (CID)7" WVGA

✦✦ 7" barevný displej infotainmentu WVGA

96 RADIO STEREO SGL CD MP3 USB

✦ Stereo rádio s jedním přehrávačem CD, kompatibilitou s MP3 a vstupem USB

97 INDICATOR SEAT BELT WARNING LH

✦ Výstražný ukazatel zapnutí levého bezpečnostního pásu

98 INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

✦ Výstražný ukazatel zapnutí bezpečnostního pásu na pravé straně

99 LOCK CONTROL STEERING COLUMN

✦ Ovládání zámku sloupku řízení

Časová osa

1 záznam nalezen

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

● 04/2014  Německo

První registrace

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:



Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu



Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém



Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Co můžete dělat dál:



Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu



Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)



Zptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:



Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla



Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene



Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:



Vezměte auto na dálnici



Projeďte se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami



Projeďte se autem v době největší špičky centrem města



Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace



Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:



Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)



Porovnejte požadované ceny



Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení



Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem