



Fiat 500

VIN: ZFA31200000790941

Benzín



Generováno dne 08/07/2025

Naskenovat pro úplný report

Poškození

⚠ Pozor

Našli jsme 1 záznam pro toto vozidlo.

Kontrola komerčního použití

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 110 589 km.

Kontrola právního stavu

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Krádež

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Emise

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nízká emise CO₂: 113 g/km.



+36


Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Fotografie

Našli jsme 18 fotografií tohoto vozidla. Naskenujte QR kód přehledu a podívejte se na ně.

07/2025



+8 fotografií

Kontrola komerčního použití

Bylo vozidlo používáno jako vozidlo taxislužby, půjčovny nebo jiné služební vozidlo? Poznámka: taková vozidla mohou být v horším stavu než obvykle!



Nebyly zjištěny žádné problémy

Žádné záznamy o nepravdelném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:

- Taxi

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o tom, že bylo používáno jako taxi
- Doprava

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o tom, že by se používalo jako dopravní prostředek
- Půjčovna

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o použití jako pronajaté vozidlo
- Policie

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o použití policií
- Předváděcí

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné známky toho, že by se používalo jako předváděcí vozidlo
- Vozidlo autoškoly

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádné důkazy o tom, že by bylo používáno jako vozidlo autoškoly

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?

✓

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

i

Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **8 zemích**:  +2

Zkontrolovali jsme následující údaje:

- V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam
- Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

- Česko
- Slovensko
- Rumunsko
- Maďarsko
- Itálie
- Švédsko
- Slovinsko
- Kanada


Počet najetých kilometrů

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?

i

Poznámka

- Poslední známé kilometry: 110 589 km
- 4 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

02/2012	15 km
01/2013	17 614 km
12/2023	92 736 km
07/2025	110 589 km

Kontrola právního stavu

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



Poznátky carVertical

Toto vozidlo bylo dříve vyvezeno do jiné země. Pokud došlo k jeho opětovné registraci v této zemi, mohou některé záznamy chybět. Doporučujeme ověřit, zda má v pořádku veškeré právní dokumenty.

Právní stránka



Technická kontrola (STK)

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované



Exportované

⚠ Nalezený záznam

Záznam nalezen dne 12/2012

Exportované z



Itálie

Poškození

Díky této sekci můžete zjistit, zda bylo vozidlo poškozeno nebo prověřeno z hlediska poškození, spolu se zaznamenanými odhady nákladů na opravu (pokud jsou k dispozici).



Pozor

Pro toto vozidlo jsme našli 1 záznam



Poznámka

Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci

Záznamy o škodách



06/2014

Německo

Hodnocení

Odhadované náklady na opravu

12 001 Kč – 36 000 Kč

Možná příčina

Neznámé

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o poškození souvisí s dopravními nehodami, ale nemusí tomu tak být vždy. Některé záznamy se mohou v přehledu objevit z různých důvodů, například z důvodu posouzení poškození, aukcí, technických prohlídek vozidel, oprav a jiných podobných událostí, opatření nebo okolností. Tyto záznamy mohou například znamenat, že vozidlo bylo zkontrolováno a posouzeno v autorizovaném servisu nebo že byly provedeny opravy, záruční servis, diagnostika, technická prohlídka vozidla nebo jiné úpravy. Tyto kontroly nebo posouzení stavu vozidla mohou být provedeny z důvodu poškození způsobeného dopravní nehodou, ale také z jiných důvodů, jako jsou zákonné požadavky nebo procesy, informace zveřejněné výrobcem, záruční nebo pozáruční opravy, oprava nesprávně provedených oprav nebo poškození nesouvisející s dopravními nehodami (např. krádež, mechanické poškození atd.). Je důležité si uvědomit, že tyto záznamy nemusí být nutně spojeny s dopravní nehodou – mohou souviset také s používáním, údržbou nebo provozem vozidla v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými výrobcem nebo třetími stranami.

Slovník pojmů v oblasti poškození

Hodnocení

Posouzení neboli hodnocení představuje proces vyhodnocení rozsahu poškození vozidla. Zahrnuje prohlídku vozidla s cílem zjistit, jaké opravy jsou potřeba, stanovit odhad nákladů a rozhodnout, zda je možné vozidlo opravit, nebo zda utrpělo totální škodu.

Odhadované náklady na opravu

Po vyhodnocení škodní události související s daným vozidlem, vypočítají poskytovatelé údajů o škodách náklady na opravu a uvádějí je v měně země, ve které došlo k pojistné události. Z tohoto důvodu nemusí odpovídat vašim předpokladům. Důvody mohou být následující:

Země nebo stát, kde bylo pojištění uplatněno, může mít vyšší/nížší náklady na opravu ve srovnání s vaší zemí (ceny náhradních dílů a ceny práce se v jednotlivých státech liší).

Náklady za opravu byly vypočítány na základě cen autorizovaného servisu (tato varianta je obvykle dražší).

Ohrožení přírodními katastrofami

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?

- ✓ **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

- Poznámka**
 - Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 127 399 Kč
 - Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

Fiat 500 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

114 650 Kč

Průměrná cena

127 399 Kč

Nejvyšší cena

140 984 Kč

Emise

Kolik emisí CO₂ vyprodukuje vozidla tohoto modelu/roku?

- Poznátky carVertical**
Toto vozidlo má nízké emise. Může splňovat podmínky pro nižší sazbu ekologické daně. Zkontrolujte místní předpisy a zjistěte, zda se na něj slevy vztahují.

Emise CO₂

Emise CO₂ g/km

Emise CO₂ vašeho vozidla **113 g/km** Třída **A**

Až do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.

- Poznámka**
Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

	Značka Fiat		Model 500		Popis 500
	Varianta Lounge		Typ karoserie Hatchback		Modelový rok 2011
	Objem hnacího ústrojí 1,2 l		Výkon pohonné jednotky 51 kW (68 hp)		Typ paliva Benzín
	Typ převodovky Manuál		Počet sedadel 4		Emise CO2 113 g/km
	Emisní norma Euro V				

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

008 VEHICLE PROTECTION REMOTE CONTROL	009 ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (A.B.S.)
❖ Dálkové ovládání ochrany vozidla pro větší bezpečnost	❖ Bezpečnostní systém zabráňující zablokování kol při brzdění (A.B.S.)
011 ADJUSTABLE STEERING WHEEL	025 AIR CONDITIONING
❖ Nastavitelný volant pro individuální polohu řidiče	❖ Klimatizace pro pohodlnou jízdu
028 FRONT ELECTRIC WINDOWS	029 REAR WINDSHIELD DEFROST
❖ Přední elektrická okna pro větší pohodlí	❖ Funkce rozmrazování zadního skla v chladném počasí
041 ELECTRICAL MIRRORS	050 ODOMETER
❖ Elektrická zrcátka	❖ Počítadlo kilometrů
052 EMERGENCY BRAKE BOOSTER	101 REAR WINDSHIELD WIPER
❖ Posilovač nouzového brzdění: Systém, který zvyšuje brzdnou sílu v nouzových situacích.	❖ Stěrač zadního skla pro lepší viditelnost v dešti
112 ELECTRICAL POWER STEERING	150 DRIVER KNEEBAG MODULE
❖ Elektrický posilovač řízení pro snadné manévrování	❖ Modul kolenního airbagu řidiče pro větší bezpečnost
195 REAR SPLIT SEAT	228 ELECTRICAL DOORS LOCK
❖ Zadní sedadla dělená pro větší nákladový prostor	❖ Funkce elektrického zámku dveří pro větší bezpečnost
318 STEERING WHEEL EXTRA SERIES	339 SEATBACK POCKET
❖ Speciální design volantu pro větší styl	❖ Kapsa na zadní straně předního sedadla pro uložení věcí

- 428

FRONT ELECTRIC WINDOWS + DOOR LOCK

Elektricky ovládaná přední okna a zámky dveří
- 4FT

CUSTOMISATION ITALIAN LANGUAGE

Možnost přizpůsobení pro výběr italštiny pro systémy vozidla
- 500

DRIVER AIR BAG MODULE

Modul airbagu řidiče
- 505

SIDEBAG MODULES

Moduly bočních vaků pro větší bezpečnost v případě kolize
- 5CE

METALLIC PAINT 3

Možnost metalického laku číslo 3
- 5SE

EURO 5 TYPE-APPROVAL

Schválení typu Euro 5
- 626

DRIVER SEAT WITH MECHANICAL ADJUSTMENT

Sedadlo řidiče s ručním nastavením
- 6HQ

"CIAO FIAT" SERVICE LABEL

Servisní štítek pod značkou "Ciao Fiat
- 803

SPACE SAVING SPARE WHEEL

Včetně prostorově úsporného rezervního kola
- 850

ITALIAN LANGUAGE HANDBOOK

Příručka v italštině
- 928

PARTIAL SHRINK-WRAPPING

Částečné zabalení do smršťovací fólie pro ochranu

- 431

ALLOY WHEELS

Kola z lehkých slitin
- 4XA

PLATE IN VARIOUS LANGUAGES ZONE 1

Tabulka s označením vozidla dostupná v různých jazycích pro mezinárodní použití
- 502

PASSENGER AIRBAG MODULE

Modul airbagu spolujezdce pro zvýšení bezpečnosti
- 59E

SPECIFIC ROOF

Specifický design střechy pro lepší estetiku
- 5DE

STOP&START

Funkce Stop&Start pro zvýšení úspory paliva
- 614

WINDOW BAG MODULES

Moduly okenních sáčků pro větší bezpečnost v případě nárazu
- 65W

MULTIMEDIA DISPLAY WITH USB PORT

Multimediální displej s portem USB
- 717

RADIO

Rádio
- 823

CURRENT SOCKET

Proudová zásuvka pro nabíjení zařízení
- 876

PAINTED BUMPERS

Nárazníky lakované v odpovídající barvě

Časová osa

8 záznamů nalezeno

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

●

12/2011

 Itálie

První registrace

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

02/2012  Země není známa

Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

10/2012  Itálie

Změna vlastníka

Země (nebo stát) označila zeměpisnou polohu zdokumentované změny vlastnictví nebo obnovy. Upozorňujeme, že některé změny mohou být formální, např. převody po skončení nájmu a podobně.

12/2012  Itálie

Bylo vyvezeno

Vozidlo bylo vyvezeno z uvedené země.

12/2012  Itálie

Bylo odhlášeno

Uvedený záznam představuje administrativní událost. Ta může souviset se změnou vlastnictví, změnou dokumentů apod.

06/2014  Německo

Zjištěná posouzení



Podle našich informací toto vozidlo prošlo posouzením v této zemi. Podrobné informace naleznete v části „Poškození“.

06/2014  Německo

Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.

07/2025  Německo

Bylo na prodej

Tento záznam byl vytvořen, protože vozidlo bylo uvedeno k prodeji na určitém trhu. Někdy země (nebo stát) prodejce přepisuje skutečné umístění vozidla.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Poslední známý počet najetých kilometrů je **110 589 km**. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vezměte auto na dálnici
- ☐ Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami
- ☐ Projed'te se autem v době největší špičky centrem města
- ☐ Poslouchajte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem