

BMW Group - AIR: 2025-08-21 / 15:23
Autorizovaný partner BMW: 28074/01
Model: 318d
Identifikační číslo vozidla: WBA3K11080F836483
Vývojové označení: F31
Kód typu: 3K11
Typ vedení: 3K11

Vozidlo

BMW 318d, 105kW

WBA3K11080F836483



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F31
mineral-grau metallic
F020-24-07-500
27. listopadu 2014

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Route 2014-1 (Stav: 23. 4. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00B4008F).	Road Map EUROPE WEST Route 2025	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	318d
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	F836483
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA3K11080F836483
Vývojové označení	F31
Řízení	LL
Motor	N47T
Číslo motoru	82629055
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO5, J, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	MECH
Číslo převodovky	5875198BF2
sériové číslo Headunit	MM01DFE0367752
Typ pohonu	HECK
Stupeň integrace z výroby	F020-14-07-505
Datum výroby	23. 10. 2014
Výrobní závod	Muenchen
Datum expedice	27. 11. 2014
Dodávající prodejce	Behörden, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	B39
Kód čalounění	BDAT
Kód typu	3K11
Základní typ	3K11
Typ vedení	3K11

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:	Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:
---------------------------	--------------------------------------

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
0216 Servořízení-Servotronic
0230 Přídavný rozsah podle EU
0249 Multifunkce pro volant
0255 Sport-kožený volant airbag
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02VB Indikace tlaku pneumatik
03AA Střešní lišta černá
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0465 Průchozí systém
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdce
04AE Armrest front, retractable
04CG Interiérové lišty „satin-silber“ matné
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0520 Mlhový světlomet
0521 Dešťový senzor
0522 Xenonová světla
0524 Adaptivní světlo do zatáček
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0563 Sada světel
0575 Dodatečná zásuvka 12V
05AC Dálkové světlo asistent
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DC Hlavové opěrky na zadním sedadle sklopné
0606 Navigační systém Business
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06NH Hands-free s rozhraním USB
06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
07VB Komfort paket
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
0941 Zkušební figurína-SALAPA
A090 Akumulátor AGM 90 Ah
POLS Látkové čalounění

0544 Regulace rychlosti s brzdou funkcí

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	24. 04. 2025	Záruka	234595 km	50439	Úloha: Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

— Úloha: Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

Popis: Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit sběrač nasávaného vzduchu Pracovní jednotka I 11 61 551	26 PJ
--	-------

Demontovat a namontovat/vyměnit chladič AGR Pracovní jednotka I 11 71 100	15 PJ
--	-------

Chladič recirkulace spalín (vč. obtokové klapky) / chladič výfukových plynů
Nález I 11 71 06 48 00

ISA-šroub s pouzdrem Díl I 07 14 9 886 429	3
---	---

Sací potrubí Díl I 11 61 8 506 406	1
Těsnění kov Díl I 11 61 8 571 005	1
Těsnění kov Díl I 11 62 8 576 287	1
Šroub Torx Díl I 11 71 2 249 909	2
Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853	2
Výfukové plyny-chladič Díl I 11 71 7 810 751	1
Uchycení Díl I 61 13 1 369 832	1

23. 04. 2025

Klíč

234595 km

50439

Klíč 0

24000

11/2026

24000

11/2026

24000

11/2026

24000

11/2026

45000

01/2026

42000

50000

11/2028

05/2026

31. 05. 2024

Záruka

220714 km

51517

Úloha: F2x F3x upravit převodku řízení

Úloha: F2x F3x upravit převodku řízení

Popis:

F2x F3x upravit převodku řízení

Bude posouzeno jako opakovaný pokus:

Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat a vyměnit převodku řízení Pracovní jednotka I 00 66 854	34 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit dolní část hřídele volantu Pracovní jednotka I 32 31 570	1 PJ
F2x F3x upravit převodku řízení Nález I 00 32 74 02 00	
RP převodka řízení el. Díl I 32105A2C241	1
Volantový hřídel dolní Díl I 32 30 6 791 295	1
Kombinovaná matice Díl I 33 30 6 787 062	2
Šroub Torx Díl I 32 30 6 778 609	2
ASA-Šroub Díl I 32 10 6 797 242	2
Šestihranná matice s nákrůžkem Díl I 33 32 6 768 884	2
Upínací šroub Díl I 32 10 6 765 080	2


29. 05. 2024

Klíč

220700 km

51517

Klíč 1



— 29. 05. 2024 Oprava 220700 km 51517 , Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha
Popis: Reinigen
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla Pracovní jednotka I 00 11 329	4 PJ
---	------

— Úloha
Popis: Hauptuntersuchung
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:


Abgasuntersuchung mit OBD und Sonde Pracovní jednotka I AU-OBD-	Místní	12 PJ
Hauptuntersuchung nach §29 StVZO extern Díl I HU-DEKRA	Místní	1

— Úloha
Popis: Fahrzeugtest durchführen
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006		4 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528		1 PJ
Kontrola funkce digitální elektroniky dieselového motoru (DDE) Pracovní jednotka I 13 00 003		1 PJ
Vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 11 71 501		5 PJ
AGR-Ventil Díl I 11 71 7 810 871	Místní	1
Linsenkopfschraube M6X20 MK Díl I 35 21 7 685 343	Místní	2
Schlauchklemme 13,1-15,3 Díl I 16 12 1 176 918	Místní	2

— 06. 07. 2017 Servisní 59541 km 27937 Manuál
Autohaus
Zentral GmbH,
Sömmerda





— 06. 07. 2017 Oprava

59547 km

27937
Autohaus
Zentral GmbH,
Sömmerda

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

0 PJ

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

0 PJ

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683

1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950

5.2

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555

1

Čistič tělesa pylového filtru
Díl I 83 19 2 180 509

0.3

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604

0 PJ

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 8 572 522

1

hadicová spona
Díl I 07 12 9 952 104

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka

0 PJ

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 511 668

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624


0 PJ

— 05. 07. 2017 Klíč

59541 km

27937

Klíč 1



— 03. 11. 2016 Oprava

42469 km

04114
Autohaus
Zentral GmbH,
Weimar

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Flüssigkeitsstände prüfen ggf.ergänzen
Pracovní jednotka I -

Místní

1 PJ

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950

1

Ochrana chladiče proti zamrznutí
Díl I 83 19 2 218 348

0.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla
Pracovní jednotka I 00 11 329

8 PJ

— 02. 11. 2016 Klíč

42469 km

04114

Klíč 1



— 02. 11. 2016 Oprava

42469 km

04114
Autohaus
Zentral GmbH,
Weimar

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit přední sklo Pracovní jednotka I 51 31 011	24 PJ
Přídavná práce s dešťovým a světelným čidlem Pracovní jednotka I 61 35 994	3 PJ
Doba práce bez předpisu/údržby Pracovní jednotka I 00 99 000	0 PJ
Čel.sklo zelené čidlo deště/světla/miž. Díl I 51 31 7 258 063	1
Kryt přední sklo horní Díl I 51 31 7 258 053	1
Lišta zachycování vody levá Díl I 51 31 7 258 187	1
Lišta zachycování vody pravá Díl I 51 31 7 258 188	1
Svorka lišta zachycování vody Díl I 51 13 7 258 183	10
Doraz Díl I 51 31 7 288 462	10
Zvuková izolace kryt přívodu vzduchu Díl I 51 48 7 325 890	1
Opravná sada sklo, studená, 1 hod. Díl I 83 19 2 289 285	1
Čistič R1 Díl I 83 19 2 211 217	1

17. 05. 2016 Klíč		30526 km		04114		Klíč 1	
							
26000	26000	26000	26000	60000	0	50000	26000
03/2018	683	683	683	10/2017		03/2018	03/2018

—	17. 05. 2016 Oprava	30526 km	04114 Autohaus Zentral GmbH , Weimar	Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	----------	---	-------------------------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/kola Pracovní jednotka I 36 99 000	2 PJ
--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit jednu pneumatiku s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 12 505

6 PJ

AUSGL.GEW.
Díl I BMW/99990600000

Místní

0.1

Continental WinterContact TS 830 P SSR
Díl I 85 45 2 547 519

1

Př.žový ventil
Díl I 36 12 1 116 326

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Odmontovat a namontovat přední a zadní kola
Pracovní jednotka I 36 10 360


6 PJ

31. 03. 2016 Klíč

26876 km

04114

Klíč 0



31. 03. 2016 Oprava

26900 km

04114
Autohaus
Zentral GmbH,
Weimar

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a instalovat/vyměnit obě přední ozdobné lišty uprostřed
Pracovní jednotka I 51 13 002

13 PJ

Př.ozd.mřížka černá vys.lesklá lev.
Díl I 51 71 2 240 775

1

Př.ozdobná mřížka černá vys.lesklá pr.
Díl I 51 71 2 240 778

1

24. 03. 2016 Servisní

26830 km

27937
Autohaus
Zentral GmbH,
Sömmerda

Manuál




23. 03. 2016 Klíč

26830 km

27937

Klíč 0



23. 03. 2016 Oprava

26830 km

27937
Autohaus
Zentral GmbH,
Sömmerda

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Übergabeinspektion Pracovní jednotka I 00 00 004	Místní	9 PJ
Ochrana chladiče proti zamrznutí Díl I 83 19 2 218 348		0.3
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 298 525		5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Hauptuntersuchung Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Zákonem stanovené měření emisí Pracovní jednotka I 00 00 440		6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ
--	--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610		4 PJ
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616		2 PJ
!!! unknown BMW-Id 94000047000 REINIGER !!! Díl I 94 00 0 047 000	Místní	1
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 507 683		1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950		5.2
Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555		1
Čistič tělesa pylového filtru		0.3

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Folge Aufbereitung RS

Pracovní jednotka I 00 00 021

Místní

1 PJ

— 11. 03. 2016 Oprava

26666 km

27937

Autohaus
Zentral GmbH ,
Sömmerda

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/kola

Pracovní jednotka I 36 99 000

1 PJ

Inicializujte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách

Pracovní jednotka I 36 11 503








1 PJ

— 07. 03. 2016 Klíč

26666 km

27937

Klíč 0



— 07. 03. 2016 Oprava

26666 km

27937

Autohaus
Zentral GmbH ,
Sömmerda

Úloha

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugbewertung

Pracovní jednotka I FAHRZEU

Místní

12 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/kola

Pracovní jednotka I 36 99 000

1 PJ

Inicializujte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách

Pracovní jednotka I 36 11 503

1 PJ

— 23. 03. 2015 Oprava

11643 km

00104

Autohaus

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

ZEITZUSCHLAG FÜR EINE HAUPTARBEIT Pracovní jednotka I -	Místní	2 PJ
DICHTUNG FÜR FRONTKLAPPE AB-ANBAUEN Pracovní jednotka I -	Místní	1 PJ
MOTORHAUBE AUSSEN, REP, STOSSFÄNGERVORNE NEUTEIL LACKIEREN Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id 0000003 FAHRZEUGREINIGUNG NACH UNFALLINSTAND-SETZUNG !!! Pracovní jednotka I 00 00 003	Místní	1 PJ
!!! unknown BMW-Id 9900001 FAHRZEUG VERBRINGEN ZUM LACKIERER !!! Pracovní jednotka I 99 00 001	Místní	1 PJ
Výplň nárazníku vpředu demontovat a namontovat Pracovní jednotka I 51 11 656		9 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit oba držáky pro obložení nárazníku vpředu Pracovní jednotka I 51 11 566		13 PJ
Výplň nárazníku vpředu vyměnit Pracovní jednotka I 51 11 592		11 PJ
Přídavná práce s Park Distance Control Pracovní jednotka I 66 20 614		5 PJ
Doplňková práce ostřikovače světlometů Pracovní jednotka I 61 67 803		3 PJ
Demontovat a namontovat světlomet vlevo a vpravo Pracovní jednotka I 63 12 829		8 PJ
Vyměnit levý, nebo pravý světlomet Pracovní jednotka I 63 12 532		4 PJ
Vyměnit levý, nebo pravý světlomet Pracovní jednotka I 63 12 532		4 PJ
Demontovat a namontovat přední kapotu Pracovní jednotka I 41 61 600		3 PJ
Vyměnit přední kapotu Pracovní jednotka I 41 61 501		6 PJ
Klimatizaci odsát, odvakuumovat a naplnit Pracovní jednotka I 64 50 510		6 PJ
Demontovat a namontovat chladič chladicího prostředku Pracovní jednotka I 17 11 510		10 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit kondenzátor klimatizace Pracovní jednotka I 64 53 552		4 PJ
Zkontrolovat vodotěsnost chladicího systému speciálním nástrojem Pracovní jednotka I 17 00 509		4 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit opěru V Pracovní jednotka I 51 64 512		16 PJ

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730		4 PJ
Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky Pracovní jednotka I 36 11 500		1 PJ
Servisní poradenství k vozidlu Pracovní jednotka I 00 52 050		0 PJ
ENTS.BLECHTEILE Díl I 99 99 9 999 014	Místní	1
ENTS.KUNSTSTOFF Díl I 99 99 9 999 018	Místní	1
!!! unknown BMW-Id 99999999997 SATZ KLEINTEILE !!! Díl I 99 99 9 999 997	Místní	1
Performance Aeropaket příď zákl.lak Díl I 51 11 7 292 999		1
Sada lepidel K6 Díl I 83 19 2 317 925		1
Sada držák PDC / PMA snímač přední Díl I 51 11 7 324 343		1
Výplň přívod vzduchu střední Díl I 51 11 7 263 478		1
Nosník nárazník přední nahoře Díl I 51 11 7 255 393		1
Tlumič nárazů přední Díl I 51 11 7 255 364		1
Podložka pro SPZ Díl I 51 13 7 279 708		1
Ozdobná mřížka přední levá Díl I 51 13 7 255 411		1
Ozdobná mřížka přední pravá Díl I 51 13 7 255 412		1
Vedení vzduchu vodní chladič Díl I 51 74 7 255 413		1
Vedení vzduchu dolní Díl I 51 74 7 255 414		1
Plaketa Díl I 51 76 7 288 752		1
Průchodka Díl I 51 14 8 209 932		2
Příčné spojení vpředu Díl I 51 64 7 245 786		1
Vzpěra V přední stěna Díl I 51 64 7 245 789		1
Vzpěra levá Díl I 51 64 7 245 791		1
Vzpěra pravá Díl I 51 64 7 245 792		1
Držák světlomet levý Díl I 51 64 7 285 597		1
Držák světlomet pravý Díl I 51 64 7 285 598		1

Modulové uložení Díl I 17 11 7 600 539	2
Opěrná objímka Díl I 17 11 7 596 923	2
Držák horní Díl I 17 11 7 596 922	2
Kondenzátor klimatizace Díl I 64 50 9 335 362	1
Těsnicí kroužek Díl I 64 50 8 375 741	1
Těsnicí kroužek Díl I 64 50 8 374 959	1
Světlo Bi-xenonové světlo AKL levý Díl I 63 11 7 338 701	1
Světlo Bi-xenonové světlo AKL pravý Díl I 63 11 7 338 702	1
Sada LED modul denní světlomet Díl I 63 11 7 398 766	1
Řídicí jednotka xenonová světla Díl I 63 12 7 296 090	1
Modul ovladače světlomet Díl I 63 11 7 316 186	1
Přední kapota Díl I 41 00 7 290 944	1
Seřizovač Díl I 51 76 7 183 752	1
Přezbový doraz Díl I 51 23 7 291 089	2
Zavírací třmen Díl I 51 23 7 247 080	2
Pojistka proti otočení Díl I 51 23 7 247 079	2
Informační štítek „chladicí prostředek“ Díl I 71 23 9 174 633	1
Svorka s těsnicím kroužkem, přírodní Díl I 51 41 8 224 768	2
Slepý nýt Díl I 07 14 7 234 212	8

— 19. 03. 2015 Klíč 11643 km 00104 Klíč 1

								
18000	0	18000	0	70000	0	60000	47000	0
10/2016		591			10/2017		10/2018	11/2017