



SKODA Octavia

TMBJJ7NE0K0197432 Diesel 2019



Generováno dne 09/14/2025

Naskenovat pro úplný report

Poškození

Pozor

Našli jsme 2 záznamy pro toto vozidlo.

Kontrola komerčního použití

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 256 226 km.

Kontrola právního stavu

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Krádež

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Ohrožení přírodními katastrofami

Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o potenciálním ohrožení přírodními katastrofami.

+36 Zdroje dat
Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Kontrola komerčního použití

Bylo vozidlo používáno jako vozidlo taxislužby, půjčovny nebo jiné služební vozidlo? Poznámka: taková vozidla mohou být v horším stavu než obvykle!

Nebyly zjištěny žádné problémy
Žádné záznamy o nepravdelném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:

- Taxi ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádné důkazy o tom, že bylo používáno jako taxi
- Doprava ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádné důkazy o tom, že by se používalo jako dopravní prostředek
- Půjčovna ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádné důkazy o použití jako pronajaté vozidlo
- Policie ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádné důkazy o použití policií
- Předváděcí ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádné známky toho, že by se používalo jako předváděcí vozidlo
- Vozidlo autoškoly ✓ Nebyl nalezen žádný záznam Žádné důkazy o tom, že by bylo používáno jako vozidlo autoškoly

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizeno? Podařilo se jej nalézt?

✓

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

i

Poznámka

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **9 zemích**:

+3

Zkontrolovali jsme následující údaje:

V současné době se hledá jako odcizené

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

Česko

Dánsko

Slovensko

Slovinsko

Itálie

Rumunsko

Maďarsko

Kanada

Švédsko

Počet najetých kilometrů

Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?


i

Poznámka

• Poslední známé kilometry: 256 226 km

• Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 151 203 km

• 10 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Řidičské návyky

Podívejte se, jak moc bylo tohle auto v průběhu času využíváno. Méně časté používání obvykle znamená menší opotřebení, zatímco intenzivní využívání může vést k rychlejšímu opotřebení klíčových dílů.

Malé opotřebení < 1000 km/měsíc 0% z analyzovaného období

Ježděno méně než je běžné. Malé či omezené opotřebení může někdy vést ke stárnutí nepoužívaných dílů.

Běžné opotřebení 1000 - 2500 km/měsíc 34% z analyzovaného období

Typické zacházení a opotřebení. Často se jedná o rovnoměrné používání a vyvážené opotřebení.

Větší opotřebení > 2500 km/měsíc 66% z analyzovaného období

Ježděno mnohem více než je klasická norma. Většinou to znamená, že díly musely fungovat více než je běžné, což může vést k jejich možné výměně.

Žádné využití 0% z analyzovaného období

Delší pauza v používání. Vozidla, která nebyla delší dobu v provozu, mohou vyžadovat dodatečné kontroly (baterie, brzdy, pneumatiky).

Záznamy tachometru

01/2019	17 km
04/2020	30 250 km
11/2020	58 385 km
06/2021	85 968 km
12/2021	116 761 km

Záznamy tachometru

09/2022	145 310 km
06/2023	174 367 km
05/2024	196 767 km
11/2024	227 867 km
06/2025	256 226 km

Řidičské návyky

01/2019 - 04/2020	Běžné opotřebení	1989 km/měsíc
04/2020 - 06/2023	Větší opotřebení	3740 km/měsíc
06/2023 - 05/2024	Běžné opotřebení	2005 km/měsíc
05/2024 - 06/2025	Větší opotřebení	4504 km/měsíc

Kontrola právního stavu

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?

- Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka

- ✓=

○=

Technická kontrola (STK)

✓

Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách
- ↺↻

Šrot

✓

Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Poškození

Díky této sekci můžete zjistit, zda bylo vozidlo poškozeno nebo prověřeno z hlediska poškození, spolu se zaznamenanými odhady nákladů na opravu (pokud jsou k dispozici).

- Pozor

Pro toto vozidlo jsme našli 2 záznamy

- Poznámka

Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci



Poškození levé strany: **Vlevo / Přední dveře**

Poškození přední části: **Vlevo vpředu / Nárazník**

Poškození pravé strany: **Zadní levá strana / Nárazník**

07/2019

Německo

Hodnocení

Postižené části

Levá strana **Přední část** **Zadní část**

Odhadované náklady na opravu

12 001 Kč – 36 000 Kč

Skupiny škod

Vnější díly karoserie



Poškození pravé strany: **Zadní část / Nárazník** **Vpravo vzadu / Nárazník**

06/2020

Německo

Hodnocení

Postižené části

Zadní část

Odhadované náklady na opravu

12 001 Kč – 36 000 Kč

Skupiny škod

Vnější díly karoserie

Konstrukční prvky karoserie

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o poškození souvisí s dopravními nehodami, ale nemusí tomu tak být vždy. Některé záznamy se mohou v přehledu objevit z různých důvodů, například z důvodu posouzení poškození, aukcí, technických prohlídek vozidel, oprav a jiných podobných událostí, opatření nebo okolností. Tyto záznamy mohou například znamenat, že vozidlo bylo zkontrolováno a posouzeno v autorizovaném servisu nebo že byly provedeny opravy, záruční servis, diagnostika, technická prohlídka vozidla nebo jiné úpravy. Tyto kontroly nebo posouzení stavu vozidla mohou být provedeny z důvodu poškození způsobeného dopravní nehodou, ale také z jiných důvodů, jako jsou zákonné požadavky nebo procesy, informace zveřejněné výrobcem, záruční nebo pozáruční opravy, oprava nesprávně provedených oprav nebo poškození nesouvisející s dopravními nehodami (např. krádež, mechanické poškození atd.). Je důležité si uvědomit, že tyto záznamy nemusí být nutně spojeny s dopravní nehodou – mohou souviset také s používáním, údržbou nebo provozem vozidla v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými výrobcem nebo třetími stranami.

Slovník pojmů v oblasti poškození

Hodnocení

Posouzení neboli hodnocení představuje proces vyhodnocení rozsahu poškození vozidla. Zahrnuje prohlídku vozidla s cílem zjistit, jaké opravy jsou potřeba, stanovit odhad nákladů a rozhodnout, zda je možné vozidlo opravit, nebo zda utrpělo totální škodu.

Odhadované náklady na opravu

Po vyhodnocení škodní události související s daným vozidlem, vypočítají poskytovatelé údajů o škodách náklady na opravu a uvádějí je v měně země, ve které došlo k pojistné události. Z tohoto důvodu nemusí odpovídat vašim předpokladům. Důvody mohou být následující:

Země nebo stát, kde bylo pojištění uplatněno, může mít vyšší/nížší náklady na opravu ve srovnání s vaší zemí (ceny náhradních dílů a ceny práce se v jednotlivých státech liší).

Náklady za opravu byly vypočítány na základě cen autorizovaného servisu (tato varianta je obvykle dražší).

Ohrožení přírodními katastrofami

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti zasažené přírodní katastrofou?



Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti zasažené přírodní katastrofou

Tržní cena

Za jakou cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?



Poznámka

- Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 385 076 Kč
- Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

SKODA Octavia 2019 dnešní tržní hodnota

Tržní hodnota se určuje na základě zkoumání ceny konkrétního modelu automobilu (vyrobeného ve stejném roce) v zemi, kde byl report vytvořen. Analyzujeme data za posledních 6 měsíců.

Nejnižší cena

346 556 Kč

Průměrná cena

385 076 Kč

Nejvyšší cena

423 571 Kč

Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.

Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



Poznámka

Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace



Značka

SKODA



Model

Octavia



Popis

octavia

	Typ karoserie Kombi		Rok výroby 2019		Modelový rok 2019
	Objem hnacího ústrojí 2 l		Výkon pohonné jednotky 110 kW (148 hp)		Typ paliva Diesel
	Typ převodovky Automatická		Typ pohonu FWD		Počet dveří 4
	Umístění volantu Volant vlevo		Počet válců 4		Počet převodů 7

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

0A2 4 DOORS	0AC FRONT STABILIZER
✦ Vybavení 4 dveřmi	✦ Instalovaný přední stabilizátor
0B3 WHEELBASE	0BA WITHOUT REAR STABILIZER
✦ Specifikace rozvoru	✦ Zadní stabilizátor není součástí dodávky
0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE	0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE
✦ Palivový systém určený pro vznětový motor	✦ Standardně dodržovaný výrobní postup
0IJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --	0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
✦ Rozlišení instalace pro komponenty převodovky "DQ381"	✦ Není nainstalován žádný alternativní systém pohonu
0KA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS	0N1 STANDARD REAR AXLE
✦ Bez obtisků a emblémů	✦ Standardní nastavení zadní nápravy
0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)	0TA WITHOUT FLOOR MATS
✦ Standardní zadní koncovka výfuku	✦ Podlahové rohože nejsou k dispozici
0VC INFORMATION KIT IN GERMAN	0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES
✦ Informační sada v německém jazyce	✦ Konfigurace standardních klimatických zón
0YE WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	1AT ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
✦ Hmotnostní rozsah 5 pouze s ovládáním instalace	✦ Elektronické řízení stability (ESC)
1D7 TRAILER HITCH PREPARATION	1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR
✦ Příprava na instalaci závěsu přívěsu	✦ Bez kanystru s aktivním uhlím a SCR

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1

PASSENGER VEHICLE

❖ Speciální identifikační štítek pro osobní vozidlo EC M1

1KD DISK BRAKES IN REAR

❖ Zadní kotoučové brzdy

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

❖ Včetně lemů kol z lehkých slitin

1Q0 WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL

❖ Hmotnostní tlumič pro volant

1SK ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD AND STONE GUARD

❖ Přídavný přední ochranný kryt podvozku a ochrana před kameny: Poskytuje dodatečnou ochranu přední části podvozku vozidla.

1W2 GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

❖ Chladicí systém přihrádky na rukavice

1XX LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

❖ Sportovní volant potažený kůží s multifunkčními ovladači a funkcí Tiptronic

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

❖ Standardní počáteční plnění paliva

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

❖ Bez instalovaného elektromotoru (hybrid)

2B1 ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION

❖ Instalace dodatečného tlumení vnějšího hluku

2JQ SPORTS BUMPERS

❖ Sportovní nárazníky

2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER

❖ Systém sání čerstvého vzduchu s kombinovaným filtrem

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

❖ Žádné další pneumatiky nejsou k dispozici

1G8 BREAKDOWN KIT

❖ Součástí dodávky je sada pro poruchy

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

❖ Instalovaný systém variabilního posilovače řízení

1PF STANDARD WHEEL BOLTS

❖ Použité standardní šrouby kol

1S3 TOOL KIT

❖ Poskytnutá sada nástrojů

1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

❖ Žádný skládací stolek na opěradle předního sedadla

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

❖ Konfigurace pohonu předních kol

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

❖ Zavedení dynamické kontroly trakce a uzávěrky diferenciálu

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

❖ Přední kotoučové brzdy s povrchovou úpravou GEOMET D

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

❖ Žádné další dodací zařízení v ceně

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

❖ Bez funkce Drive Select

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

❖ Etikety/nálepky v němčině, francouzštině a holandštině

2W6 FUEL FILLER CAP

❖ Včetně víčka palivové nádrže

3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

❖ Ukotvení dětské sedačky pro systém ISOFIX

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Bez rozdělení

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Střešní vložka není k dispozici

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦ Žádný nákladový prostor

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Manuální nastavení výšky předních sedadel

3N3 STORAGE COMPARTMENTS IN TRUNK

✦ Úložné prostory v kufru

3QC 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT

✦ Přední sedadla vybavená tříbodovými bezpečnostními pásy

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Zadní opěrky hlavy - tři v ceně

3W6 ADDITIONAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Dodatečné potlačení hluku v interiéru

3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦ Bez rolovací sluneční clony

**4E2 TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE
(ELECTRICALLY)**

✦ Elektrické otevírání zadních dveří/víka zavazadlového prostoru

**4I2 CENTRAL LOCKING WITH RADIO REMOTE CONTROL,
INTERIOR RELEASE MECHANISM WITHOUT SAFELOCK**

✦ Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním

**4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-
DIMMING**

✦ Vnitřní zpětné zrcátko, automatické stmívání

3D6 CENTER CONSOLE

✦ Středová konzola

3G0 WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

✦ Bez ukotvení dětské sedačky vpředu (ISOFIX)

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Žádné uvolnění opěradla předních sedadel

3LD DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Dveřní a boční obložení

**3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING
WITH CENTER ARMREST**

✦ Nedělené zadní sedadlo s děleným sklopným opěradlem a středovou loketní opěrkou

3S7 ROOF RAILS

✦ Instalace střešních lišt

3U2 SLIDING TRUNK COVER

✦ Posuvný kryt zavazadlového prostoru k dispozici

3X0 WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

✦ Bez poklopu pro nakládku v ceně

**4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY
CONTROLLED**

✦ Samostatně ovládané vyhřívání předních sedadel

4GS HEAT-INSULATING GLASS WINDSHIELD

✦ Tepelně izolační sklo čelního skla

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Boční a zadní okna z tepelně-izolačního skla

4P3 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4

✦ Modul zadního podlahového panelu typu 4

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER

✦ Elektricky ovládaná okna s komfortním ovládáním a jističem

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Přední boční airbag se záclonovým airbagem

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nebyla použita žádná zvláštní opatření na těle

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

✦ Žádný zadní spoiler

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Právě vnější zrcátko, vypouklé

5TE DECORATIVE ALUMINUM INSERTS

✦ Ozdobné hliníkové vložky ve vozidle

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Včetně předních opěrek hlavy

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

✦ Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie a přídatné díly

6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

✦ Žádné vazací popruhy/sítě/kapsa nejsou součástí dodávky

6PC HAND BRAKE LEVER HANDLE IN LEATHER

✦ Kožená rukojeť ruční brzdy

6SG LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING "COMFORT"

✦ Podlahová krytina zavazadlového prostoru Comfort

6XE EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING AND POWER-ADJUSTABLE/HEATED

✦ Elektricky sklopná a elektricky nastavitelná/vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbagy řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a funkcí deaktivace

4ZC MOLDINGS

✦ Lišty

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Nosná frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Převážní ochranná fólie s dodatečnými opatřeními

5SJ LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Levé vnější zrcátko, vypouklé

5XB SUN VISORS WITH MIRROR AND AIRBAG LABEL ON FRONT PASSENGER SIDE, AND AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

✦ Sluneční clony se zrcátkem a štítkem airbagu

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Instalovaná přední středová loketní opěrka

6K3 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "LOW"

✦ Varování před čelním nárazem včetně autonomního nouzového brzdění, pro adaptivní tempomat "nízký

6N0 WITHOUT MUD FLAP

✦ Blatníky nejsou součástí dodávky

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Kožená hlavice/rukojeť řadicí páky

6T2 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL IN FRONT AND REAR

✦ Vnitřní osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Elektronický imobilizér motoru v ceně

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

✦ 12voltová zásuvka v zavazadlovém prostoru

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Žádná příprava na systém sledování vozidel

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Systém Start/Stop s rekuperačním brzděním

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

✦ Není použita žádná ochranná fólie pro ořetrovou desku

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦ Ručně nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech

7QA WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION

✦ Bez CD/DVD pro navigaci

7X1 PARK DISTANCE CONTROL

✦ Kontrola vzdálenosti při parkování

8G0 WITHOUT LIGHT CONTROL

✦ Bez regulace světla

8IX LED HEADLAMPS WITH CORNERING LIGHT (SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH SPECIAL CLASS-A SURFACE)

✦ LED světlomety s odbočovacími světly (samostatná denní světla se speciálním povrchem třídy A)

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Systém stěračů a ostřikovačů zadního okna s přerušovaným ovládáním

8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/ DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

✦ Nastavení rozsahu světlometů, automatické/dynamické, se světlem do zatáčky (AFS 1)

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦ 8 reproduktorů (pasivní)

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Instalovaný elektrický pomocný ohřívač vzduchu

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Systém přímého sledování tlaku v pneumatikách

7LM VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5E0-

✦ Rozlišení tříd vozidel

7N2 SPECTACLE STORAGE COMPARTMENT/BACKET

✦ Příhrádka/nosič na brýle

7Q0 WITHOUT NAVIGATION DEVICE

✦ Bez navigačního zařízení

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦ Není nainstalován rozšířený bezpečnostní systém

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦ Bez asistenta změny jízdního pruhu

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ Instalovaný alternátor 140 A

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

✦ Samostatná světla pro denní svícení s automatickou aktivací světlometů a funkcí návratu domů

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Ovládání stěračů čelního skla se světelným/dešťovým senzorem

8QL KEY FOR LOCKING SYSTEM WITH REMOTE CONTROL

✦ Klíč k uzamykacímu systému s dálkovým ovládáním

8S6 2 READING LIGHTS IN FRONT

✦ Přední světla na čtení

8SP LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Sestava zadních světel LED

8TB REAR FOG LAMP

✦ Zadní mlhové světlo

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦ Systém předních mlhových světlometů a odbočovacíh světel

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Včetně dvoubarevného klaksonu

8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"

✦ Anténa pro příjem AM/FM

9D0 WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION

✦ Žádná příprava pro instalaci obousměrné radiostanice

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦ Žádný přídavný ukazatel poruchy není součástí dodávky

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦ Balíček pro nekuřáky

9P5 VISUAL AND ACOUSTIC SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT

✦ Optická a akustická signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů, elektrický kontakt

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Vyhřívání trysky ostřikovačů vpředu

9U0 WITHOUT BRAKE PAD WEAR INDICATOR

✦ Žádný indikátor opotřebení brzdových destiček

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Standardní provozní napětí 12 V

8T3 ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Obsahuje adaptivní tempomat pro větší pohodlí při řízení.

8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Ukazatel hladiny kapaliny v ostřikovačích

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Systém ostřikovačů světlometů

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Není nakonfigurován pro horké klimatické podmínky

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦ Climatronic s regulací nárazového tlaku a bezfreonovou technologií

9E4 LUGGAGE COMPARTMENT LAMP

✦ Svítidla zavazadlového prostoru

9J0 WITHOUT SUPERTONE SYSTEM AND TONE SEQUENCE CONTROL

✦ Žádný systém Supertone nebo ovládání tónové sekvence

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Není instalováno žádné pomocné topení/topení na palivo na parkovišti

9S5 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER" MEDIUM"

✦ Střední multifunkční displej / palubní počítač

9TG ADDITIONAL WARNING LIGHTS (DOOR AREA) IN FRONT

✦ Přídavná výstražná světla v oblasti dveří vpředu

9WT MIRRORLINK

✦ MirrorLink

9ZV COMFORT TELEPHONY, WITHOUT ANTENNA CONNECTION

✦ Komfortní telefonování bez připojení antény

A65 CATEGORY 5

✦ Kategorie 5

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Navrženo pro jízdu na pravé straně vozovky

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Sada dílů bez stavebních předpisů pro danou zemi

DN4 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F TS1/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I

✦ Čtyřválcový turbodieselový motor 2,0 l o výkonu 110 kW (4V) s technologií Common Rail

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Nemá zahrnuta žádná následná záruka

EL2 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITHOUT HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Online servis, s OCU, bez kódování hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem motoru

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Povolený regionální rádiový kód "ECE"

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Standardní výbava, žádné účelové vozidlo

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Základní varianta vybavení

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Instalovaná sedmistupňová automatická převodovka

H95 TIRES 225/45 R17 91W LOW ROLLING RESISTANCE

✦ Pneumatiky o rozměru 225/45 R17 91W s nízkým valivým odporem

IG1 CURB WEIGHT RANGE 1

✦ Rozsah obrubní hmotnosti 1

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Baterie - 420 A (70 Ah)

A8D LUXURY EQUIPMENT

✦ Luxusní vybavení v ceně

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Schválení typu pro Německo

C33 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Povolení k úpravám

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Standardní vydání, žádná speciální verze

EFO WITHOUT ECO FUNCTION

✦ Bez funkce ECO

EM0 WITHOUT DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Bez výstražného systému řidiče

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Bez přívodu pro vozidlo

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Standardní nátěr

G03 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Systém tlumení nárazů vpředu

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Standardní elektronický zvukový systém motoru

I8F STANDARD RADIO (GEN2 GP)

✦ Rádiový standard (Gen2 GP)

IN1 REAR AXLE WEIGHT, TYPE 1

✦ Hmotnost zadní nápravy typu 1

K8D WAGON/AVANT

✦ Kombi/přední Typ karoserie

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

✦ Bez kamerových systémů/senzorů nehod

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Konfigurace levostranného pohonu

N3U SEAT TRIM COVERS IN LEATHER/FABRIC

✦ Sedadla jsou čalouněná kombinací kůže a látky, která poskytuje luxusní a pohodlný pocit.

NZ4 PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Soukromý systém tísňového volání

QE5 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 3

✦ Balíček úložných prostorů 3

QH1 VOICE CONTROL

✦ Včetně systému hlasového ovládání

QJ9 CHROME PACKAGE

✦ Balíček Chrome

QQ9 INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 2

✦ Interiérové ambientní osvětlení pro vytvoření příjemné atmosféry.

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Povolený příjem digitálního rádia

S1I PRICE SUPPORT

✦ Cenová podpora

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Sdružený přístroj s rychloměrem Km/h

UC7 REAR SHOCK ABSORPTION, SUSPENSION WITH INCREASED RIDE HEIGHT

✦ Zadní tlumení nárazů s odpružením, které zajišťuje zvýšenou světlou výšku.

UH0 PARKING BRAKE

✦ Parkovací brzda

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦ Používá chladivo R1234YF pro chlazení

L29 SUSPENSION RANGE 29 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Instalované odpružení je z řady 29. Vyžaduje se pouze kontrola instalace bez předpokládaných dalších požadavků.

ND0 WITHOUT ADAPTER

✦ Bez adaptéru

Q1A STANDARD SEATS IN FRONT

✦ Standardní přední sedadla

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Prodloužení servisního intervalu povoleno

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Servisní indikátor nastavený na 30 000 km nebo 2 rok

QK0 WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA

✦ Bez multifunkční kamery

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦ Dynamické zobrazení dopravních značek není součástí dodávky

S4V REGION

✦ Specifikace regionu

TS1 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.B

✦ Čtyřválcový vznětový motor o objemu 2,0

U89 ALLOY WHEELS 7J X 17

✦ 17palcová kola z lehké slitiny

UG1 HILL START ASSIST

✦ Asistent rozjezdu do kopce v ceně

UI5 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE, USB (IPOD-CAPABLE)

✦ Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (kompatibilní s iPod)

UK1 STANDARD REAR SEAT RELEASE	V1P TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES
Standardní uvolnění zadního sedadla	Dodavatelé pneumatik schválení pro země EU
VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER	VL3 EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION
Standardní pedálový kla	Rozšířená a proaktivní ochrana ch
X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY	
Podskupina možností vybavení přizpůsobená pro Ně	

Časová osa

Nalezeny 3 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

01/2019	 Země není známa
Bylo vyrobeno	
Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.	
07/2019	 Německo
Zjištěná posouzení 	
Podle našich informací toto vozidlo prošlo posouzením v této zemi. Podrobné informace naleznete v části „Poškození“.	
06/2020	 Německo
Zjištěná posouzení 	
Podle našich informací toto vozidlo prošlo posouzením v této zemi. Podrobné informace naleznete v části „Poškození“.	

 +36 **Zdroje dat**
Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Poslední známý počet najetých kilometrů je **256 226 km**. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vezměte auto na dálnici
- ☐ Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami
- ☐ Projed'te se autem v době největší špičky centrem města
- ☐ Poslouchajte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem