Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2135241389
Datum aktivace kuponu:	08. 11. 2026 18:13:34
Platnost do:	08. 12. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WF0JXXWPCJJL60622

Tovární značka
FORD

Model
S-MAX

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Datum výroby
19. 01. 2018


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	01/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:	19. 01. 2018		
	Barva vozidla:	MAGNETIC – kód PN4DQ		
	Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici		
	Strana řízení:	Není k dispozici		
2019	01/2019	31 500 km	Německo	Servisní záznam
2020	01/2020	91 000 km	Německo	Servisní záznam
2022	01/2022	119 000 km	Německo	Servisní záznam
2025	05/2025	152 500 km	Německo	Servisní záznam
2026	09/2026		Česko	Inzerce vozidla
	10/2026	164 000 km		Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4	
Datum	01/2019

Země	Německo
Stav tachometru:	31 500 km
Práce (výčet)	Renewal of Pollen / Odour Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	01/2020
Země	Německo
Stav tachometru:	91 000 km
Práce (výčet)	Open Service Actions Completed
	Renewal of Pollen / Odour Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter

Číslo záznamu 3 / 4

Datum	01/2022
Země	Německo
Stav tachometru:	119 000 km
Práce (výčet)	Open Service Actions Identified
	Renewal of Pollen / Odour Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Renewal of Fuel Filter
	Renewal of Brake Fluid
	Renewal of Engine Air Filter

Číslo záznamu 4 / 4

Datum	05/2025
Země	Německo
Stav tachometru:	152 500 km
Práce (výčet)	Open Service Actions Identified
	Renewal of Pollen / Odour Filter
	Renewal of Oil and Oil Filter
	Renewal of Brake Fluid

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 08. 11. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 02. 11. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 11. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

Ocenění vozidla

Sdělíme vám obvyklou tržní cenu vozidla, pomocí které si ověříte, zda cena oceňovaného vozu odpovídá nabídkové ceně inzerce. Do výpočtu ceny je zahrnuto mimo jiné sledování inzerce ojetých vozidel v ČR i zahraničí včetně sledování cen skutečných realizovaných prodejů. Oceňovací algoritmus pracuje s výpočtovými modely postavenými na dlouhodobém monitoringu trhu, ale není schopen zohlednit fyzický stav vozidla.

V ojedinělých případech se může stát, že cenu vozidla nelze určit. Důvodem jsou nedostatečná data pro kvalifikované ocenění vozidla.

Kontrola identifikátorů	
VIN:	WF0JXXWPCJJL60622
Model:	S-MAX osobní vozidlo van Trend 2.0 TDCi 110 kW
Datum první registrace:	04. 04. 2018
Stav tachometru:	164 000 km

Cena nového vozidla	Aktuální tržní cena
830 790 CZK	243 000 – 268 000 CZK

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	S-MAX
Označení modelu	2018 S-MAX – DR (CD539 EU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Modelový rok	2018
Datum výroby	19.01.2018
Datum počátku záruky	30.04.2018
Úroveň výbavy	SERIES 40
Kód barvy	PN4DQ
Barva	MAGNETIC
Kód karosérie	BSMA
Typ karosérie	5 Door SAV
Kód motoru	T7CL
Motor	2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Kód převodovky	TRVT
Převodovka	6 Speed Manual Transaxle – MMT6(IND=M)
Počet převodových stupňů	6
Země	Germany

Iso název země	Německo
Směrnice EU	e13*2001/116*0185*31
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5CBAZN00QFM

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhřívaným předním oknem
Ostatní	"a" pillar cloth trim
Ostatní	"c" pillar molded trim
Ostatní	"D" Pillar Moulded Trim
Ostatní	(+) Zadni tlumice standard
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	112.2" car wheelbase
Ostatní	17x7.5 painted aluminum wheel
Ostatní	2015 job #1 program control
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops
Ostatní	4.06
Ostatní	7000 RPM Tachometer
Ostatní	75 ah battery
Ostatní	Air bag w/pass presence detect
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Ostatní	Anténa AM/FM/DAB
Ostatní	Audio option pack 4
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez asist. zachování jízd. pruhu
Ostatní	Bez automatiz.park.systému
Ostatní	Bez bezdrátového nabíjení
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez elektronické skupiny

Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dverí
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez osvětlení schůdku
Ostatní	Bez Osvětlení Zavazadlového Prostor
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez ponorného ohřívače
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez predních zásterek
Ostatní	Bez předních přídavných světlometů
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rohože do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez Řízení Klimat. V Zadní Podlaze
Ostatní	Bez sady Aero
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh
Ostatní	Bez sady podlahových rohožek
Ostatní	Bez sady pro horké počasí
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez Síťky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez sním. vzdál. pro tempomat
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez spec. jazykového štítku
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO

Ostatní	Bez zadního bočního airbagu
Ostatní	Bez zadního vyhřívaného sedadla
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez závěsu pro přívěs
Ostatní	Bez znaků na výkl. dveřích
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Brake discs 17"
Ostatní	Brakes-abs+esp/rsc/tsa
Ostatní	Calculat gvw or pick frm table
Ostatní	Clean fuel fleet vehicle
Ostatní	Cloth headliner
Ostatní	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatní	Cup Holders (2) - Row 1
Ostatní	Čelní světlomety - úroveň 5
Ostatní	Daytime running lamps level 2
Ostatní	Dual note electric horn-lvl 2
Ostatní	Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Electrochr mir/humidity sensor
Ostatní	Electronic Locking Steering Column
Ostatní	Emise Euro 6
Ostatní	Exterior Paint - Solid
Ostatní	Finance package
Ostatní	Floor mats-rear deluxe carpet
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Frt bumper mic black
Ostatní	Frt dr scuff plate-silver logo
Ostatní	Global open/close-dr/sunroof
Ostatní	Grille-lwr surrnd mld in clr
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem
Ostatní	Ice feature pack 53
Ostatní	ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Interior Trim Accent Pack B
Ostatní	Kolenní airbagy - řidič
Ostatní	Komunikace s obsluhou 4
Ostatní	Koncová světla - LED
Ostatní	Konzola - s uzavíratel. přihrádkou
Ostatní	Less assembly plant fuel fill
Ostatní	Less cads packages

Ostatní	Less camera-front video
Ostatní	Less cargo organizer-dio
Ostatní	Less Carline Badges
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less driver seat cushion exten
Ostatní	Less engine cover - under hood
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less infl knee bolster-pass
Ostatní	Less marketing business pack
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing family pack
Ostatní	Less marketing technology pack
Ostatní	Less Passenger Seat Cushion Ext
Ostatní	Less Power Convertor
Ostatní	Less Rear Seat Packs
Ostatní	Less rear seat radio controls
Ostatní	Less Restraint Devices
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner
Ostatní	Less sound insulation packs
Ostatní	Less sun blinds
Ostatní	Less Tyre Carrier
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Lower b/s mldg-monochro-black
Ostatní	Magnetic
Ostatní	Manuální řazení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	No description available
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	P235/55r 17 bsw
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	PGO menší než 150
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem-přední
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce
Ostatní	Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Ostatní	Přední koberce- Deluxe

Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Quarter trim panel-level 3
Ostatní	Rear headrestraints -2nd row
Ostatní	Rear Seat Belts-2nd Row
Ostatní	Rf rk-satin alum w/o crossbars
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Rr bumper load protector-black
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 2. radou skl. sedacek.
Ostatní	S 8 Reproduktory
Ostatní	S anténou pro výberový príjem
Ostatní	S asist. Rozjezd do svahu
Ostatní	S asistentem nouzového brzdení
Ostatní	S aut. ovládáním dálk. světlometů
Ostatní	S automat. seřizováním světlometů
Ostatní	S benzínem 91 okt. c. 95
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S Černou Lištou Okolo Dveř.Rámu
Ostatní	S černým rám.světl.do mlhy
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S kozeným potahem volantu
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S krytem zavazadl. prostoru
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. rid ve 4 smerech
Ostatní	S man. ovl. sklonu sedadla ridice
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S mech. sklápěním zadního sedadla

Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S odpojitelnným záv. zar.
Ostatní	S op hlavy vpredu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 1
Ostatní	S pevným zad.boč. ventil.oknem
Ostatní	S prícn. stab. vpredu
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S rádio frekvencí GCC
Ostatní	S Recirkulačním Ohřívačem
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S tónovaným termálním sklem
Ostatní	S úlož.prostor pod sed.-spolujzdc
Ostatní	S víkem odkládací přihrádky
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhřívaným volantem
Ostatní	S vyhřívaným zadním oknem
Ostatní	S Vyhřívanými Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	Sada – pro opravu pneumatik
Ostatní	Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností pouzívat naftu
Ostatní	Se směrovým světlometem
Ostatní	Se standardním přístrojovým panelem
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se startem Keyless
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se zad.skl.děleným sedadlem 60/40
Ostatní	Se zadní parkovací pomuckou
Ostatní	Se zadním stabilizátorem
Ostatní	Se Zadními Mlhovými Světly
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu

Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zdvoj.ster./ostr. zadního okna
Ostatní	Se zpozdovacem svítilny interiéru
Ostatní	Seatbelt lck retract-emergency
Ostatní	Sec row fore-aft adj seat trck
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Sng tnsv mf/dua hd dwn trn tip
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Studený start -25 stupňů C
Ostatní	Stůl – př.sedadlo
Ostatní	Sync III
Ostatní	Trend x sip
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skláp.sed.spolujezd.
Ostatní	Včetně laminovaného čelního skla
Ostatní	Včetně sítě v zavazadlovém prostoru
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Voltage regulator-12v socket
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	Wheel hub caps-plastic painted
Ostatní	Windows-frt sd tempered glass
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Standard "B" Pillar Trim
Ostatní	With Standard Tyre Tread – Rear
Ostatní	With Under Seat Stowage – Driver
Ostatní	Zadní nárazník v kontrastní barvě
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku
Ostatní	Zpětná kamera – pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
emise / motor	21. 09. 2026	Více info
havárie / podvozek	28. 02. 2021	Více info
elektronika / požár	18. 08. 2019	Více info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Více info
havárie / motor	23. 09. 2018	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	MAGNETIC – kód PN4DQ

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	08. 11. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 09. 2026


HLC
HIGHLEVELCAR


HIGHLEVELCAR


HIGHLEVELCAR


HLC
HIGHLEVELCAR


HLC
HIGHLEVELCAR
















21,0°
09:55
17°
21,0°
FM
KISS
Připojit telefon
Audio
Klimatizace
Telefon
Navigace
Aplikace
Nastavení








Záznam 2/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 09. 2026





















Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

Kód akce: ATR

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla: ……

VIN (číslo karoserie):

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.
Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

…… datum provedení

…… razítko a podpis pracoviště